




AÇÕES EXECUTADAS DE ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LEGENDA:

Limites Administrativos

- Limites do Concelho de Cabeceiras de Basto
- Limite de Freguesia
- Limite dos Concelhos Envolventes

Ações executadas de estabilização de emergência

- Diminuição da perda de biodiversidade
- Instalação de barreiras de resíduos florestais, troncos e outros
- Recuperação e tratamento de rede viária
- Regularização do regime hidrológico das linhas de água

FONTE:

CAOP 2019.0 (2019), Direção-Geral do Território, 2020.
Ações executadas de estabilização de emergência, Município de Cabeceiras de Basto, 2020.

Sistema de Referência e Datum: PT-TM06/ETRS89
Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator

Município de
Cabeceiras de Basto



DATA DE ELABORAÇÃO:

MARÇO DE 2021

MAPA 29